



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 258/2013

Indica ao Prefeito Municipal a colocação de pavimento asfáltico na Avenida Maria Bubiak, situada no Loteamento Residencial Cohiguaçu.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente a realização de estudo que viabilize a colocação de pavimento asfáltico na Avenida Maria Bubiak, situada no Loteamento Residencial Cohiguaçu.

JUSTIFICATIVA

Cuida-se de medida pleiteada pelos moradores da região, conforme documentação em anexo. Segundo consta, a avenida em questão está em péssimo estado de conservação, principalmente em virtude do aumento da densidade populacional no local e da falta de manutenção da via. Ademais, aponta-se que a Avenida Maria Bubiak, se asfaltada, poderia se transformar em importante via que liga o leste da cidade ao aeroporto e ao Parque Nacional do Iguaçu, sem forçar a utilização de rota muito mais extensa que passa pelo centro da cidade. Outrossim, a instalação de pavimento asfáltico visa a facilitar o fluxo de veículos e trazer maior qualidade de vida aos moradores locais, uma vez que as ruas em questão apresentam intenso tráfego de veículos e pedestres.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2013.

Darci Siqueira
Vereador
DS/efaj

Asfalto Av. Maria Bubiak

Fundamentação:

A Av. Maria Bubiak possui localização estratégica ligando o bairro Morumbi ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Ao ser a única conexão desse bairro com o Aeroporto (e também Parque Nacional do Iguaçu, Parque das Aves), calcula-se ser o trajeto de acesso das cidades vizinhas ao referido de modo direto, uma vez que Portal da Foz, Morumbi e Av. Jules Rimet dão entrada da BR aos ingressantes à cidade de Foz do Iguaçu.

Possui 4,91km de extensão e o trajeto da Av. República Argentina até o aeroporto, segundo Dados cartográficos ©2013 Google, Inav/Geosistemas SRL, MapLink, é de Distância: 12,8 km (aprox. 20 min). Fazendo o cotejo com o outro acesso entre a Av. República Argentina e o Aeroporto, ao não utilizar a Av. Maria Bubiak, o trajeto para quem entra na cidade e pretende visitar os pontos turísticos e aeroporto é muito mais que o dobro, obrigando o motorista a voltar largo trajeto na Av. das Cataratas para depois seguir novamente à frente.

A Av. Maria Bubiak está com sua estrutura comprometida e anacrônica considerando o fluxo de trânsito que desta via depende. Trata-se de uma avenida feita de calçamento poliédrico e ainda com buracos e deformidades na pista. Considerando os profissionais do turismo, os moradores da região, que agora aumentaram em função dos condomínios, sendo obrigados a utilizarem-na, os veículos vêm sofrendo danos diuturnamente. Crianças são obrigadas a fazerem o percurso de mais de 3 km a pé para chegarem ao ponto de ônibus mais próximo, do mesmo modo com funcionários do grande condomínio situado na avenida pelo posicionamento das empresas de ônibus em não aceitarem criar linha na via para evitarem os danos causados pela trepidação aos seus veículos, configurando e reforçando a realidade nociva deste tipo de calçamento aos veículos, à população e aos profissionais do turismo.

A seguir, imagem da estrutura do calçamento da Av. Maria Bubiak, danificada pelas fortes chuvas da região. Importante salientar que, apesar de ter sido fechado o buraco ilustrado na foto, o mesmo continua afundando em decorrência das fortes chuvas dos últimos meses. Criaram-se com isso valetas profundas cortando toda a pista forçando a velocidade a 20 km/h.



A seguir, segue a imagem do Google Earth ilustrando o trajeto da Av. Republica Argentina e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.



Sem mais,

Lorela Andréa Santana Casella – cel: 45 8409-4475 / troppo_piu@yahoo.com.br