

GEN 2556/21 – Dossiê 21/0581  
Cascavel, 21 de setembro de 2021

À  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**ATT. NEY PATRÍCIO**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES**  
**FOZ DO IGUAÇU – PR**

Ref.: Ofício 814/2021 - GP – Solicita a instalação de iluminação nas vias que passam por baixo do viaduto da BR 277 com a avenida Costa e Silva.

Prezado Senhor,

Em atenção ao vosso ofício nº 814/2021-GP, datado de 10 de setembro de 2021, informamos que a obra de implantação de interseção em desnível no km 725+500 da BR 277 – viaduto Costa e Silva – foi executada pelo Governo do Estado, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR, e contemplou a iluminação sob a obra de arte em questão.

A ausência de iluminação se deve ao furto de refletores e fiação, registrados em nossos boletins de ocorrência nº 135 e 057, datados de 25 de outubro de 2020 e 26 de novembro de 2020, respectivamente.

Como, até o presente momento, não houve conclusão dos trâmites legais para que o referido viaduto seja recebido para a conservação da Concessionária, estando este ainda sob responsabilidade do DER/PR, alertamos o órgão quanto aos furtos tão logo estes foram identificados pela Ecocataratas.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos a disposição.

Atenciosamente,



Hellem Shimokomaki Prim Variani

**Gerente de Engenharia**

/CC

GAC	AJL
	

# BOLETIM DE OCORRÊNCIA

## CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

Data 25/10/20

Página 1



### IDENTIFICAÇÃO

Número:	<b>135</b>	Aberto em:	25/10/20	às 07:51	h.	Domingo	por NEILA RAIMUNDO
Gravidade:	<b>Baixa</b>	Encerrado em:		às :	h.		por
Origem:	Inspeção	Tempo:	Bom			Danos ao patrimônio:	N
Natureza:	419	Monitoração Estrutura Física				Inf. Seguradora:	
Localização:	BR277	Km:	725,500	Sentido:	Leste	-Pista	Tipo de Pista: Reta
	BR 277 - Dupla					Causa Provável:	
Evento Associado:	000						

### PROVIDÊNCIAS / OBSERVAÇÕES

REF. A FALTA DE 02 REFLETORES COM FIAÇÃO EM BAIXO DA TRINCHEIRA NO RETORNO DE  
LESTE PARA OESTE, 03 FOTOS  
- PR66 - Realizado fotos

### VIATURAS

Atividade	Prefixo	Fiscalizadora	Acionamento Data	Acionamento Hora	Local da Ocorrência Chegada	Local da Ocorrência Saída	Local de Remoção Chegada	Local de Remoção Saída	Encerramento
ROTA-7	I7		25/10/20	07:47	07:47	07:51	:	:	07:51
Funcionários:		MICHEL DIEGO DASILVA							

### FOTOS



# BOLETIM DE OCORRÊNCIA

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

Data 25/10/20

Página 2



### IDENTIFICAÇÃO

Número:	<b>057</b>	Aberto em:	22/11/20 às 03:51	h.	Domingo	por	FERNANDO.MASSUIA
Gravidade:	<b>Baixa</b>	Encerrado em:	22/11/20 às :	h.	Domingo	por	
Origem:	Inspeção	Tempo:	Bom			Danos ao patrimônio:	N
Natureza:	608	Inspeção de faixa de domínio				Inf. Seguradora:	N
Localização:	BR277	Km:	725,300	Sentido:	Leste - Marginal	Tipo de Pista:	Reta
						Causa Provável:	
Evento Associado:	000						

### FOTOS

### PROVIDÊNCIAS / OBSERVAÇÕES

ROTA-07 INFORMOU QUE FOI FURTADO A FIAÇÃO QUE FAZ ILUMINAÇÃO DA MARGINAL E ALÇA DE ACESSO A BR-277, UM TOTAL DE 10 POSTES ESTÃO APAGADOS NO LOCAL, FOI LOCALIZADO RELOGIO DE MEDAÇÃO DA COPEL, NO LOCAL ENCONTRAVA-SE UMA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL, MELIANTES NÃO FORAM LOCALIZADOS.

- MEDIDOR COPEL Nº0390732833, FICOU AOS CUIDADOS DO GUARDA MUNICIPAL SR. RUDINEI.
- INFORMADO COPEL ATENDENTE MARA PROTOCOLO Nº366628639.
- MONITORAÇÃO REFERENTE AO POSTES APAGADOR OCORR-60.

### VIATURAS

Atividade	Prefixo	Fiscalizadora	Acionamento Data	Acionamento Hora	Local da Ocorrência Chegada	Local da Ocorrência Saída	Local de Remoção Chegada	Local de Remoção Saída	Encerramento
PRF	PRF		22/11/20	04:08	:	:	:	:	:
ROTA-7	I7		22/11/20	03:41	03:41	03:53	:	:	03:53
<b>Funcionários:</b> MARCIO KISATHOWSKI									

### FOTOS







