



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1042/2021

Indica ao Prefeito Municipal a manutenção do bueiro localizado na Rua Maguari, em frente ao número 502, no Bairro Morumbi.

O Vereador que esta subscrive, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu que se digne


DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a manutenção do bueiro localizado na Rua Maguari, em frente ao número 502, no Bairro Morumbi.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de reivindicação para manutenção na tampa de bueiro localizado na referida via, que se encontra mal posicionada (foto em anexo) e necessita adequação para promover a segurança dos pedestres e evitar possíveis acidentes. Ainda, a instalação inadequada da tampa facilita o carregamento de resíduos à galeria pluvial, o que pode contribuir para alagamentos, entre outros problemas de saneamento urbano.

Desta forma, o atendimento à presente indicação é fundamental para a manutenção da infraestrutura urbana e atendimento aos anseios da população.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2021


Galhardo
Vereador



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

