

GEN 2816/21
Cascavel, 13 de outubro de 2021

A
CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
ATT. NEY PATRICIO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
FOZ DO IGUAÇU – PR

Depoimento
1- Leitura no expediente
2- à disposição no SAPH
Em 19/10/21



Ref.: Ofício 1018/2021 – Indicação nº 2579/2021: solução para eliminar o óleo derramado na pista da BR-277.

Prezado Senhor,

Em atenção ao vosso ofício supracitado, datado em 06 de outubro de 2021, tomamos conhecimento do óleo derramado na pista da BR-277, logo após a curva do CTG Charrua, no km 726+500.

Informamos que a Concessionária possui as inspeções de tráfego, onde são realizadas monitorações em todo o trecho, sendo que, quando são encontradas situações que podem colocar em risco a segurança dos usuários, as ações necessárias para mitigar esses riscos são realizadas imediatamente.

Em relação ao assunto em questão, diante da situação de óleo sobre a pista, as equipes da concessionária aplicam material granular fino (filler/pó de pedra) e realizam a varrição do local, justamente para evitar acidentes com os usuários da rodovia.

Diante do exposto acima, a concessionária preocupada com a segurança viária, realizará um acompanhamento mais intensivo no km 726+500 e nas proximidades do CTG Charrua, e evidenciando alguma melhoria que possa ser realizada no local, tomaremos as providências necessárias.

Por fim, e para conhecimento, informamos que foram registradas apenas 02 ocorrências com motocicletas cuja causa provável possa ter sido óleo na pista, no período compreendido entre 2018 e 2021, para o trecho mencionado (km 726+300 ao km 726+600).

Certos de vossa compreensão em relação ao assunto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Hellem Shimokomaki Prim Variani
Hellem Shimokomaki Prim Variani
Gerente de Engenharia
/AMG

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Processo: **1990/2021**
Requerente: Ecocataratas
Assunto: Responde Indicação
Data: 19/10/2021 09:04



GAC	AJL
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>