



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1058/2026

Indica ao Prefeito a manutenção dos bueiros ao longo da Rua Bahia, especialmente na altura do número 1648, Maracanã.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a manutenção dos bueiros ao longo da Rua Bahia, especialmente a reposição da tampa do bueiro, número 1648, Bairro Maracanã, a fim de eliminar risco de acidentes e garantir a segurança dos moradores e transeuntes que diariamente circulam pelo local.

JUSTIFICATIVA

Durante visita ao Bairro Maracanã, este Vereador constatou a necessidade de manutenção dos bueiros ao longo da Rua Bahia, em especial no número 1684, que está sem tampa, apresentando um buraco aberto em via pública de intenso fluxo de pedestres, inclusive idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. O local é rota de acesso a residências, escolas e comércios, sendo utilizado diariamente por grande número de pessoas.

A ausência da tampa representa risco iminente de acidentes, como quedas, torções, fraturas e até mesmo ocorrências mais graves, especialmente em horários de pouca luminosidade ou em dias de chuva, quando o buraco pode ficar encoberto por água ou folhas. Além do perigo à integridade física dos cidadãos, a situação pode gerar responsabilidade civil para o Município, caso ocorra algum acidente comprovadamente decorrente da omissão na manutenção do mobiliário urbano.

A reposição da tampa de bueiro é intervenção simples, de baixo custo e execução rápida, mas de grande impacto na prevenção de acidentes e na promoção





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

da segurança viária. Trata-se de obrigação básica do Poder Público zelar pela integridade das vias e equipamentos urbanos, conforme preceitos do Código de Posturas do Município e da legislação de responsabilidade civil.

Diante do exposto, a presente indicação é feita em caráter de urgência, solicitando que a Secretaria competente realize a vistoria e providencie, o mais breve possível, a substituição da tampa do bueiro, evitando assim que a população local continue exposta a riscos desnecessários.

Sala das Sessões, 27 de março de 2026.

Dr. Ranieri Marchioro

Vereador





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 10CE-AFDC-DF4E-6824

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RANIERI ALBERTON MARCHIORO (CPF 588.XXX.XXX-00) em 30/03/2026 10:01:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/10CE-AFDC-DF4E-6824>