

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 3578/2021

Indica à Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, Gerência Regional de Foz do Iguaçu, o reparo da tampa localizada na esquina da Rua Andorinhas com a Rua Marreco, conforme especifica.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições

legais e regimentais,

INDICA ao Senhor Gerente da Unidade Regional da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR ao Setor competente a realização de estudo que viabilize o reparo da tampa localizada na esquina da Rua Andorinhas com a Rua Marreco, e também a colocação de proteção em volta da esquina para que os veículos automotores não passem por cima, no Bairro Portal.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos pedidos dos moradores e condutores da região, uma vez que de acordo com o oficio 396/2021 — GP, já foram realizados os reparos de nivelamento do Poço de Visita da Rede Coletora de Esgoto (PV), porém, como não há nenhuma proteção em volta, os veículos acabam passando por cima ocasionando danos ao poço.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2021.

Valdir de Souza (Maninho)

Vereador