



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1560/2022

Indica ao Prefeito Municipal a manutenção e reposição da tampa do bueiro localizado na Rua Airton Ramos, em frente ao nº 1342, no bairro Panorama.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a manutenção e reposição da tampa do bueiro localizado na Rua Airton Ramos, em frente ao nº 1342, no bairro Panorama.

JUSTIFICATIVA

A limpeza e manutenção de galerias e bueiros são essenciais para que o escoamento das águas das chuvas não seja prejudicado e, com isso, acabe afetando os cidadãos. Esta indicação solicita manutenção e reposição da tampa do bueiro, conforme foto anexa, para evitar transtornos. Assim sendo, esta ação se faz necessária e urgente.

Sala das Sessões, 28 de julho de 2022.

Cabo Cassol
Vereador



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

