



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1575/2022

Indica ao Prefeito Municipal a manutenção da estrutura do bueiro localizado à Rua Lisboa esquina com a Avenida Pôr do Sol, no bairro Campos do Iguaçu.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a manutenção da estrutura do bueiro localizado à Rua Lisboa esquina com a Avenida Pôr do Sol, no bairro Campos do Iguaçu.

JUSTIFICATIVA

A manutenção galerias e bueiros são essenciais para que o escoamento das águas das chuvas não seja prejudicado e com isso acabe afetando os cidadãos. Esse bueiro necessita de manutenção, pois a tampa está quebrada. Conforme foto anexo, dessa forma evitamos que ocorra graves acidentes com os cidadãos, pois fica na esquina do Ginásio Costa Cavalcante.

Sala das Sessões, 28 de julho de 2022.

João Morales

Vereador



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

