



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 783/2023

Indica ao Prefeito Municipal a manutenção imediata do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Santos Dumont, nº 407, no Centro.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a manutenção imediata do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Santos Dumont, nº 407, no Centro.

JUSTIFICATIVA

O referido bueiro (boca de lobo) se encontra em estado irregular e apresenta risco à segurança e à mobilidade dos pedestres. Cabe ressaltar que a estrutura se localiza em uma via no centro da cidade de grande tráfego de pedestres. Neste sentido, indicamos ao setor competente que se realize a manutenção imediata da estrutura.

Segue anexo uma foto que comprova o estado degradado da estrutura.

Sala das Sessões, 20 de abril de 2023.



Adnan El Sayed

Vereador