



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 940/2023

Indica ao Prefeito Municipal a manutenção e reposição da tampa do bueiro localizada na Rua Pacaembu, em frente ao nº 394, no bairro Morumbi.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a manutenção e reposição da tampa do bueiro localizada na Rua Pacaembu, em frente ao nº 394, no bairro Morumbi.

JUSTIFICATIVA

A manutenção de galerias e bueiros é essencial para que o escoamento das águas das chuvas não seja prejudicado e com isso acabe afetando os cidadãos. Este bueiro necessita de manutenção e tampa (foto anexa), para evitar transtornos e acidentes. Assim sendo esta ação se faz necessária e urgente.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2023.

Cabo Cassol
Vereador



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

