



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 13 de maio de 2025.

Ofício nº 5726/25 - GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 198/2025


Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 198/2025, de autoria da Nobre Vereadora Valentina, encaminhado pelo Ofício nº 491/2025-GP, de 17 de abril de 2025, dessa Casa de Leis, sobre o desabamento do forro da Unidade Básica de Saúde – UBS da Vila Yolanda, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 33088, de 7 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR







PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná www.pmfi.pr.gov.br

| | MEMORANDO INTERNO | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Emitente: | SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS | Data: 07/05/2025 |
| Destinatário: | SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS. | Número: 33088/2025 |
| Assunto: | R: REQUERIMENTO Nº 198/2025 | |

Prezados,

Segue resposta ao Requerimento nº 198/2025 encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores.

1. Qual foi a causa técnica identificada para o desabamento do forro da UBS da Vila Yolanda? Foi realizado laudo pericial?

A provável causa seria a ocorrência, no dia do evento, de ventos fortes, excesso de chuva e o acúmulo de folhas das árvores do entorno, provocando obstrução da saída da calha. Houve o transbordamento de água da chuva, danificando o forro de gesso e, provocando seu desabamento parcial. A Secretaria Municipal da Saúde não possui corpo técnico para emissão de laudo pericial. Houve visitas técnicas de outros setores da Prefeitura, como Defesa Civil, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Obras para auxiliarem no planejamento e execução dos serviços de manutenção. A Secretaria Municipal de Planejamento emitiu um relatório técnico (anexo).

2. Quando foi a última vez em que a UBS da Vila Yolanda passou por reformas?

Durante todo o ano são realizados diversos serviços de manutenção predial para manter a funcionalidade do local como: troca de lâmpadas, desentupimento de canos e dutos, conserto de tomadas e interruptores, conserto de torneiras e sanitários, troca de telhas quebradas, conserto de portas e fechaduras, etc. No ano de 2023, além dos reparos normais do dia a dia, houve uma manutenção mais ampla da UBS realizada pelos próprios servidores municipais, auxiliados por microempreendedores individuais - MEIs do Programa Repara Foz. Não houve contratação de empresa construtora para essa manutenção.

3. Quais serviços foram realizados na última reforma da referida unidade de saúde?

Em 2023 houve uma manutenção mais ampla da UBS sendo realizados os seguintes serviços: manutenção da calçada no entorno da UBS; manutenção do jardim; manutenção de tomadas; reparo



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09 Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17





no telhado sobre sala dos ACSs, fixação de pias de granito na copa e na sala de acolhimento; reparo de parte do forro de PVC; criação de vagas de ambulância, idoso e PCD; poda técnica de árvores no entorno da UBS; pintura externa da Unidade. Foram manutenções para melhoria da estética e funcionalidade da UBS, não se caracterizando como uma obra de reforma estrutural.

4. Houve substituição de materiais ou reforço na estrutura do telhado e do forro?

Não houve substituição de materiais ou reforço envolvendo a estrutura do telhado ou forro, visto que na época não foi detectado nenhum problema nessa estrutura.

5. Qual foi a empresa responsável pela execução do serviço? A administração Pública Municipal vistoriou a execução das obras e emitiu parecer pela sua regularidade e conformidade? Em caso positivo, encaminhar documentos comprobatórios correlatos.

Como já mencionado no item 2, os serviços de manutenção foram realizados por servidores municipais disponíveis e MEIs. Não houve contratação de empresa para essa finalidade.

6. Qual foi o valor gasto na última reforma da unidade? Encaminhar documentos comprobatórios correlatos.

Foram gastos R\$ 16.264,47 referente a materiais para pintura e mão de obra de pintor. Outros serviços foram realizados pelos servidores municipais da equipe de manutenção com material disponível no setor.

7. O contrato que formalizou os últimos serviços de reforma da UBS da Vila Yolanda previa cláusula de garantia dos serviços executados? Em caso afirmativo, quais eram os prazos e condições dessa garantia? Encaminhar contrato e demais documentos correlatos.

Não houve formalização de contrato para obras de reforma na UBS da Vila Yolanda.

8. Quais providências estão sendo adotadas pela Administração Pública Municipal a fim de solucionar os danos à estrutura da UBS da Vila Yolanda e a garantia da segurança dos pacientes e servidores?

Através de uma ação conjunta entre Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal da Saúde com equipes formadas por servidores municipais e microempreendedores individuais - MEIs, estão sendo feitas as seguintes intervenções: limpeza, desobstrução de todo sistema de calhas, instalação de novas saídas nas calhas existentes para ampliar o escoamento de águas pluviais. Revisão na cobertura (telhado) com substituição de telhas e alguns caibros e posterior aplicação de manta asfáltica. Na parte interna retirando todo forro de gesso e substituindo por forro de PVC. Também, sendo revisadas as redes elétrica, lógica e de alarme. Pintura interna dos ambientes e piso. Substituição de iluminação antiga por lâmpadas de LED.

9. Qual o prazo previsto para a conclusão dos reparos e a normalização do atendimento na unidade?

O prazo estimado para término dos reparos será de, aproximadamente, 15 dias úteis. Assim que esses serviços forem executados a unidade estará apto ao atendimento ao público.

10. Qual a expectativa e/ou previsão de reformas estruturais ou construção de uma nova sede



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09 Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em









para a UBS da Vila Yolanda?

A expectativa é de que a reforma emergencial da UBS da Vila Yolanda seja concluída até o dia 20/05, conforme já em andamento. No entanto, não está prevista a construção de uma nova sede, mas a gestão municipal está buscando novos recursos para uma reforma total, o que provavelmente significará melhorias mais significativas e duradouras no local.

Atenciosamente,





Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17







RELATÓRIO TÉCNICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA YOLANDA

SMPU - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

DIPI - DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade de Saúde Básica (UBS) - Rua Ver. Moacir Pereira, nº 900, Bairro Vila Yolanda, Foz do Iguaçu-PR

Data da Visita Técnica: 1° de abril de 2025

Foz do Iguaçu - Paraná Abril de 2025





Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17











Sumário

| 1. | Documentação da Edificação | 4 |
|----|---------------------------------|-----|
| 2. | Sistema de Drenagem e Cobertura | 5 |
| 3. | Danos Internos | 5 |
| 4. | Sistema Elétrico | . 6 |
| 5. | Estrutura da Edificação | 7 |
| 6. | Acessibilidade | . 7 |





Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09 Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em









RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO

Unidade de Saúde Básica (UBS) - Rua Ver. Moacir Pereira, nº 900, Bairro Vila Yolanda, Foz do Iguaçu-PR

Data da Visita Técnica: 1º de abril de 2025

Equipes Presentes:

- Secretaria de Planejamento e Urbanismo
- Equipe de Manutenção da Secretaria de Saúde

Objetivo da Visita: Avaliação das condições estruturais da edificação após danos causados pelas chuvas intensas ocorridas no dia 31 de março de 2025.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Yolanda, é referência para o bairro Vila Yolanda, Jardim Iguaçu e para região central/oeste da cidade de Foz do Iguaçu.

A edificação ocupada pela unidade encontra-se sobre um terreno com área de 2.240,00 m² e área construída de 1.331,38 m². Sendo compartilhada parte da edificação com a Conselho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (COMUS) e com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) AD Solidariedade, situados no pavimento inferior.

Localizada na esquina da Rua Capitão Jacob Becker, com a Rua Vereador Moacir Pereira, no bairro Vila Yolanda ilustrado na Figura 1, o lote de inscrição imobiliária n.º 10.1.63.24.0190.001, está registrado sob a Matrícula 59.144 do 2º Ofício de Registro de Imóveis do município.



Página 3 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09
Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em
















Figura 1 – Localização da Unidade Básica de Saúde da Vila Yolanda.

1. Documentação da Edificação

A edificação não possui projetos de arquitetura aprovados junto à Vigilância Sanitária e Diretoria de Análise de Projetos, da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Tampouco, foram localizados alvarás de construção das obras realizadas no lote até a presente data.

Há um Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. No entanto, a edificação não possui Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros vigente.

É necessário realizar os procedimentos de aprovação de projetos de arquitetura para fins de regularização da edificação, obtenção de Licença Sanitária e obtenção de Alvará de Localização e Funcionamento.

Posteriormente, com a atualização do projeto de arquitetura, será necessário aprovar novamente o projeto de prevenção e combate a incêndio, para obtenção do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.



Página 4 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09 Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17











Observações Gerais: A Unidade de Saúde Básica sofreu danos significativos devido ao grande volume de chuva. Durante a inspeção, foram identificados os seguintes problemas:

ESTADO DO PARANÁ

2. Sistema de Drenagem e Cobertura

- Calhas: Totalmente obstruídas por materiais vegetais provenientes das árvores ao redor da edificação.
- Cobertura: Estrutura de madeira com diversos pontos comprometidos devido à degradação ao longo do tempo e infiltrações.
- Telhas de fibrocimento: Apresentam remendos e sobreposições em razão de manutenções anteriores, estando bastante degradadas.

3. Danos Internos

Forros:

- Forro de PVC danificado devido às infiltrações.
- Forro de gesso parcialmente colapsado, com risco de quedas.

Pisos:

- Ambientes molhados e com acúmulo de água, formando poças.
- A unidade possui uma variedade de pisos instalados, todos incompatíveis com a legislação sanitária vigente.
- Os rodapés em madeira também vão contra a legislação vigente e possuem inúmeras partes do perímetro com falhas impossíveis de corrigir.

Paredes:

Revestimentos antigos que se encontram manchados e descolandos da parede. Os rejuntes também se encontram com falhas e manchas de mofo.

Janelas e Portas:

As portas e janelas de ferro estão corroídas pela ferrugem de maneira irreparável. Algumas janelas já apresentam impossibilidade de abertura e fechamento, mantendo o ambiente isolado de ventilação natural.



Página 5 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09 Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17











4. Sistema Elétrico

- Comprometimento de instalações elétricas:
 - Lâmpadas e tomadas expostas à umidade, oferecendo risco de choque elétrico: Quando lâmpadas e tomadas estão em áreas úmidas ou molhadas, como banheiros, cozinhas ou áreas externas sem a devida proteção, a água pode entrar em contato com os componentes elétricos. Isso aumenta o risco de curto-circuito e choque elétrico, colocando a segurança das pessoas em risco. É importante utilizar dispositivos apropriados para ambientes úmidos, como interruptores e tomadas com proteção para evitar esse tipo de perigo. Emendas em fiação expostas com cabos de seções diferentes.
 - Emendas em fiação expostas com cabos de seções diferentes: As emendas mal feitas e com fios de bitolas diferentes são perigosas, pois podem causar superaquecimento, curto-circuitos e até incêndios. Cada fiação tem uma capacidade de carga específica, e ao misturar cabos de diferentes seções, o risco de sobrecarga e falha no sistema aumenta. As emendas devem ser feitas de acordo com as normas técnicas, utilizando conectores e técnicas adequadas para garantir a segurança.
 - Instalações com fiação aparente: A fiação aparente, quando não devidamente protegida, pode ser um risco significativo, pois está mais exposta a danos mecânicos, como impactos ou desgastes, além de representar risco de choque elétrico. A fiação deve ser embutida ou, quando isso não for possível, protegida com canaletas e conduítes para evitar o contato acidental.
 - Instalações fora de normas técnicas vigentes: Seguir as normas técnicas estabelecidas pelas autoridades competentes (como a ABNT no Brasil) é fundamental para garantir a segurança das instalações elétricas. Instalações fora dessas normas podem não ser seguras, representando riscos de choques elétricos, incêndios e outros acidentes. É sempre importante que qualquer instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado, que siga as normas e regulamentos técnicos.



Página 6 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09 Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17









ESTADO DO PARANÁ

É imperioso que a rede elétrica da UBS seja refeita pois apresenta falhas estruturais, desatualização em relação às normas técnicas e não atende de forma segura às necessidades de consumo de energia.

5. Estrutura da Edificação

- Rachaduras em paredes, possivelmente decorrentes de ampliações mal executadas.
- **Presença de mofo** em vários ambientes devido a infiltrações tanto do sistema hidráulico quanto das chuvas frequentes.

6. Acessibilidade

 A edificação não possui acessibilidade, dificultando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, contrariando as normas vigentes de acessibilidade para prédios públicos.

Conclusão e Recomendações: A Unidade de Saúde Básica apresenta condições **precárias** que comprometem a segurança dos usuários e profissionais. Recomenda-se:

- 1. Limpeza imediata das calhas para restabelecer a drenagem adequada.
- Substituição da estrutura da cobertura por estrutura metálica e telhas sanduíche trapezoidal, garantindo maior durabilidade e resistência às intempéries.
- Substituição integral dos forros por forro modular em PVC ou forro em réguas de PVC, proporcionando maior resistência à umidade, facilidade de manutenção e melhor acabamento estético.
- 4. Substituição de toda a rede elétrica interna da edificação para adequação às normativas técnicas vigentes.
- 5. **Correção das infiltrações e umidade** para evitar novas degradações.
- 6. **Análise estrutural das rachaduras** e adoção de medidas corretivas.
- Adequação da edificação para garantir acessibilidade, conforme a legislação vigente.
- 8. **Reparação dos revestimentos internos e externos das alvenarias**, incluindo regularização e recomposição de superfícies danificadas.



Página 7 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17









ESTADO DO PARANÁ

- Aplicação de pintura interna e externa utilizando tintas impermeabilizantes, garantindo maior proteção contra infiltrações e durabilidade da edificação.
- 10. **Avaliação estrutural da laje de piso**, com a abertura de janelas de inspeção para uma análise detalhada da sua integridade, identificando possíveis patologias estruturais que possam comprometer a segurança da edificação.
- 11. Substituição integral do revestimento do piso, onde atualmente há tacos, concreto liso e revestimento cerâmico, por piso de granitina, garantindo maior resistência, durabilidade e facilidade de manutenção. Recomenda-se, ainda, a aplicação de selador impermeabilizante sobre a superfície para minimizar a absorção de umidade e melhorar a conservação do revestimento.
- 12. É necessário realizar a **substituição das esquadrias para modelos mais apropriados** ao uso que se destina a edificação, a fim de solucionar as patologias observadas e registradas nas fotografias abaixo:

A adoção dessas medidas é essencial para garantir a segurança e o funcionamento adequado da UBS.

As imagens registradas seguem em anexo neste documento para comprovação das condições descritas.

Foz do Iguaçu, 1º de abril de 2025.



Página 8 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em






https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17















Página 9 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em





ESTAD<u>O DO P</u>ARANÁ









Página 10 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17




9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17















Página 11 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09





ESTAD<u>O DO P</u>ARANÁ













Página 12 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-




Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/05/2025 às 17:25:33 Documento Código: 516b013e-5bde-4577-b01b-bbef0bb8fb33 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=516b013e-5bde-4577-b01b-bbef0bb8fb33















Página 13 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em




















Página 14 de 16




Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

















Página 15 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em















Página 16 de 16



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO

CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

Ativa 202317 02/06/2023 às 09:57:57 ompetência

junho/2023 Código verificado: KOZIkbG

QR Code

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Prestador de serviços

C.M.C.: 76129

CPF/CNPJ: 33232007000198 Razão social / Nome fantasia: JONAS DA SILVA FELICIANO 01791259901

Endereço: Não Informado, 561 - PARQUE RESIDENCIAL MORUMBI II

UF: PR Email: crediario16@hotmail.com

CEP: **85859010** Telefone: 98214623

Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

CPF/CNP1: 76206606000140 C.M.C.: 37784

Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: AV BRASIL, 1377(FUNDOS)

Cidade: Foz do Iguacu UF: PR Fmail: veranice.vmdmf@pmfi.pr.gov.br

CEP: 85851000 Telefone: 35211650

Código atividade: Natureza da operação: Serviço prestado no município

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral

Item da lista de serviço

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Município da prestação do serviço 410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Pintor

Carga horária:112 horas Emprenho:10050/2023

| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.872,80 | | | 0,00 |
|-------------|----------|--------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| Desc. cond: | Desc. in | cond: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: | Outras retenções: |
| | 0,00 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| IR retido: | | CSLL r | etido: | PIS retido: | COFINS retido: | INSS retido: | ISSQN retido: |

Total líquido: **TOTAL DA NOTA**

> 2.872,80 2.872,80

Outras informações:

Emitido por : JONAS DA SILVA FELICIANO 01791259901



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

202316 Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO

16/05/2023 às 11:40:19 mpetência maio/2023 Código verificador hkwKhDG

Ativa

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: 33232007000198 C.M.C.: 76129 Razão social / Nome fantasia: JONAS DA SILVA FELICIANO 01791259901

Endereço: Não Informado, 561 - PARQUE RESIDENCIAL MORUMBI II

UF: PR Email: crediario16@hotmail.com

CEP: **85859010** Telefone: 98214623

Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

CPF/CNP1: 76206606000140 C.M.C.: 37784

Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: AV BRASIL, 1377(FUNDOS)

Cidade: Foz do Iguacu UF: PR Fmail: veranice.vmdmf@pmfi.pr.gov.br

CEP: 85851000 Telefone: 35211650

Código atividade: Natureza da operação: Serviço prestado no município

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Município da prestação do serviço 410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços: FUNÇÃO: Pintor EMPENHO: 8409/2023

Item da lista de serviço

Referente a 88 horas trabalhadas

| IR retido: | | CSLL r | etido: | PIS retido: | COFINS retido: | INSS retido: | ISSQN retido: |
|-------------|----------|--------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| | 0,00 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desc. cond: | Desc. in | cond: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: | Outras retenções: |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.257,20 | | | 0,00 |

TOTAL DA NOTA Total líquido:

> 2.257,20 2.257,20

Outras informações:

Emitido por : JONAS DA SILVA FELICIANO 01791259901



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em



| | Preferit. | 23 | Ŝ |
|------------------|-----------|----------|---|
| ura de Foz do (g | | | ノ |
| (22) |) | \smile | |

| RECEBEMOS DE TINTACO | OR COMERCIO DE TINT | 'AS E ACESSOR | IOS LTDA OS PRODU | TOS CONST | TANTES NA 1 | NOTA F | ISCAL I | NDICA | ADA AO LAD | O EMISS | ÃO: 05 | 5/05/2023 09: | 53 VALO | R 3 163 14 DE | STINATÁI | 210 | | NF-e | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DATA DE RECEBIMENTO | L DE FOZ DO IGUACU - I | RUA GETULIO | VARGAS 280, CENTRO |), 85866-400 | - FOZ DO IC | UACU- | PR | | | | | | | | | \dashv | |)00.0 ÉRI | 14.4 | 69 |
| | T | | ACOR CO | | | | 4 | DOC | DAN UMENTO A DE NOTA F ELETRÔN | AUXILIA ISCAL | | CONTROLE | | | | | | | | |
| | | | JA JORGE SA CENTI FOZ DO IGUA | RO ACU - P | PR | | | N° (SÉI | 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA 000.014 RIE 1 | <u>[]</u> 4.469 | 1 ` | (| 82 426 | 52 2200 (| icidade 1 | no portal | naciona | ıl da N | F-e | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃ venda sujeita ao INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220926767 | | | | | TADUAL DO | | r. TRIBU | | LHA 1 | F | | 230114 CNPJ | autoriz 19361 / CPF | 7 EM 0. | so 5/05/20 | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REN NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA I ENDERECO | | DE FOZ D | OO IGUACU | | | | Year | IBBO / | DISTRITO | | TNPJ / 0 | | | 40 | | | 05 | | 023 | o 09:53 |
| RUA GETULIO MUNICÍPIO | | 0 | | | E/FAX | 21.11 | Cl | ENT | UF | | NSCRI | ÇÃO ESTAD | DUAL | EEP 85866-4 | 400 | | 05 HOF | (A DA S (05/2) RA DA S | 023 | |
| FOZ DO IGUAO FATURA / DUPLICAT DINHEIRO | | | | (0x | (x45)352 | 21-13 | 366 | | PR | | | | | | | | | :53 | | |
| CALCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO DO IO VALOR DO FRETE | | VALOR DO ICE | MS DESCONTO | 0,00 | BASE DE O | | | | 0, | | | O ICMS SUE | | | ,00 | OR TOTAL | . DOS PRO | | 3.4 | 38,53 |
| TRANSPORTADOR / NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO | 0,00 VOLUMES TRANSPO | O, | 00 | | FRETE POR 9-Sem Ocor Transporte | rência | | | ÓDIGO ANT | г | | PLACA DO | VEICULO | UF UF | \downarrow | NPJ / CPF | ESTADU. | AL | 3.1 | .63,14 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | MARCA | | NÚMERO | | | | | | | PESO BRU | JTO | | | PESO L | IQUIDO | | | |
| DADOS DO PRODUTO CÓDIGO 00890 01481 02545 | 1 | COLOR 5 LT | OUTOS / SERVIÇOS RA FOSCO BRANC | O 18 | NCM/SH 27101249 68052000 32091010 | 0102 | 5403 5102 | LT UN | 9TDE 5,000 35 6,000 | VALOF UNITÁR 99,0 1,5 478,9 | 10 00 99 | VALOR TOTAL 495,00 69,65 2.873,88 | DESCTO 39,64 5,58 230,17 | B.CALC.IC MS 0,00 0,00 0,00 | VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ALÍQU ICMS 0,00 0,00 0,00 | IPI 0,00 0,00 | VALOR 143,21 16,31 831,45 |
| CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | V.F | ALOR TOTAL DOS SEF | tviços | | | | BASE D | DE CALCULO |) DO ISSQ | N. | | | VALO | OR DO ISSO |)N | | | | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLET | | | | | | 0 | ,00 | | | | | RESERVAI | | ,00 | | | | | | 0,00 |
| INFORMAÇOES COMPLEI Trib aprox R\$ 425,45 Fe Fonte: IBPT/empresome Dinheiro: 3.163,14 VENDEDORA FRANC SECRETARIA DA SAU 2080-8 | ederal e R\$ 565,52 Esta etro.com.br PR B357I CIELY | | DEPOSITO B. | | IPENHO 24 IXA / AGE | | | CC | | | | RESERVAI | ЭО ΑΟ FI | SCO | | | | | | |



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-c30b9a30df17abf-be-



| 3 |) (| 2 |
|---|-----|---|
| | | |

| ATA DE RECEBIMENTO | OR COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR L DE FOZ DO IGUACU - RUA GETULIO IDENTIFICAÇ | | 0 - FOZ DO IG | | | NDICAE | OA AO LADO |). EMISSÃ | O: 19/04/2023 | 14:57 VALO | R 7.971,33 E | ESTINATÁ | RIO | N° 0 | NF-0 00.0 ÉRI | 14.4 | 25 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | TINTA | ACOR COMER | RCIO D | ÞΕ | | DOCU | DANI | UXILIAI | | E DO FISCO | | | | | | | |
| | TINTAS | S E ACESSORI | OS LT | DA | | DI | E NOTA FI ELETRÔNI | SCAL | | | | | | | | | |
| | RI | UA JORGE SANWAY | S 557 | | | | - ENTRADA - SAÍDA | ` <u>1</u> | CHAVE D | E ACESSO | | | | | | | |
| | | CENTRO | 5 55, | | | | 00.014 | .425 | 4123 0 | 1482 426 | 52 2200 | 0135 55 | 500 1000 | 0144 2 | 2519 | 6102 | 2746 |
| | | FOZ DO IGUACU - I | PR | | | | IE 1 | | | Consulta | de auter | ticidade | no portal | naciona | l da N | F-e | |
| | CEP: 858 | 351-150 FONE: (0xx4: | | 03 | | FOL | LHA 1 | / 1 | www | v.nfe.faze | nda.gov.l | or/portal | ou no site | da Sefa | z Aut | orizad | ora |
| ATUREZA DA OPERAÇA | ÃO | | | | ^ | | | PR | OTOCOLO D | E AUTORIZ | AÇÃO DE | JSO | | | | | |
| enda sujeita ao | regime de substituicao t | ributaria PR | | | | | | 14 | 4123010 | 020783 | 4 EM 1 | 9/04/2 | 023 ÀS | 15:02 | | | |
| NSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO E | STADUAL DO | SUBST. | TRIBU | IT. | | | | PJ / CPF | | | | | | | |
| 1220926767 | | | | | | | | | | 2.426.2 | 22/000 | 1-35 | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REI | METENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OME/RAZÃO SOCIAL | MUNICIPAL DE FOZ D | OO IGHACH | | | | | | | рј/СРБ 5.206.606 | 5/0001_ | 40 | | | - 1 | A DA E | |) 14:57 |
| NDEREÇO | MONICH AL DE FOZ L | DO IGUACU | | | YDAI | DDO / D | DISTRITO | | 3.200.000 | 3/0001- | CEP | | | —↓— | A DA S | | 14.57 |
| | VARGAS 280 | | | | - 1 | ENTI | | | | | 85866- | 400 | | - 1 | 04/2 | | |
| IUNICÍPIO | | FON | NE / FAX | | | | UF | INS | SCRIÇÃO EST. | ADUAL | | | | HOR | A DA S | AÍDA | |
| OZ DO IGUA | CU | (0: | xx45)352 | 21-13 | 66 | | PR | | | | | | | 14 | | | |
| ATURA / DUPLICAT | `A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCULO DO IMPOS ASE DE CALCULO DO F ALOR DO FRETE | | 0,00 | OUTRAS | | | ESSÓRI | 0,0 | | DR DO ICMS S | | | 0,00 | | DOS PRO | | 8.6 A | 69,62 71,33 |
| DANGBORTA DOD / | VOLUMES TRANSPORTADOS | 000 098, | | | | U | ,,00 | | 0,00 | | | 2.313, | | | | 1.7 | 11,50 |
| IOME / RAZÃO SOCIAL | VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR C | CONTA | | CÓ | DIGO ANTT | | PLACA D | O VEICULO | U | F | CNPJ / CPF | | | | |
| | | | 9-Sem Ocori Transporte | rência d | e | | | | | | | | | | | | |
| | | | MUNICÍPIO |) | | | | | | | U. | F | INSCRIÇÃO | ESTADU. | ıL | | |
| NDEREÇO | | | NÚMERO | | | | | | PESO B | RUTO | | | PESO I | IQUIDO | | | |
| - | ESPÉCIE | MARCA | | | | | | | | | | | | | | | |
| NDEREÇO DUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | | | | | | | | | | | | отле | VALOR |
| OUANTIDADE ADOS DO PRODUTO | OS / SERVIÇOS | | | | | | | VALOR | VALOR | | D CALCIO | LVIIOD | Tvuoni | VALOR | AL ÍOU | | MPOSTO |
| UANTIDADE ADOS DO PRODUTO CÓDIGO | OS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PROI | DUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | | | | | VALOR UNITÁRIO | | DESCTO | MS | ICMS | ICMS ST | IPI | | IPI I | |
| UANTIDADE ADOS DO PRODUTO CÓDIGO 2352 | OS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PROI TEXTURA HIDRO LONDRES 25 | DUTOS / SERVIÇOS 5 KG BASE (BALDE) | 32141020 | 0500 | 5403 | LA | 14 | UNITÁRIO 163,25 | TOTAL 2.285,5 | 0 184,08 | MS 0,00 | ICMS 0,00 | ICMS ST 0,00 | 0,00 | 1CMS 0,00 | IPI 1 | 669,94 215.88 |
| UANTIDADE ADOS DO PRODUTO CÓDIGO 2352 1247 | OS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PROI | DUTOS / SERVIÇOS 5 KG BASE (BALDE) | | 0500 5500 | 5403 5403 | LA LT | - " | UNITÁRIC | TOTAL 5 2.285,5 6 736,5 | 0 184,08 0 59,32 | MS | ICMS 0,00 0,00 | ICMS ST 0,00 0,00 | 0,00 | ICMS | IPI 1 0,00 0,00 | 669,94 215,88 25,15 |
| UANTIDADE ADOS DO PRODUTO CÓDIGO 2352 1247 1485 1890 | DS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PROI TEXTURA HIDRO LONDRES 25 MASSA CORRIDA RESICOLOR LIXA AGUA 100 AGUARRAZ RESICOLOR 5 LT | DUTOS / SERVIÇOS 5 KG BASE (BALDE) 25 KG (BALDE) | 32141020 32141020 68052000 27101249 | 0500 5500 0102 5500 | 5403 5403 5102 5403 | LA LT UN LT | 14 6,000 | UNITÁRIO 163,25 122,75 1,99 95,50 | TOTAL 2.285,5 736,5 107,4 286,5 | 0 184,08 0 59,32 6 8,66 0 23,08 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ICMS ST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 215,88 25,15 82,85 |
| ADOS DO PRODUTO CÓDIGO 2352 1247 1485 | DS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PROI TEXTURA HIDRO LONDRES 25 MASSA CORRIDA RESICOLOR LIXA AGUA 100 | DUTOS / SERVIÇOS 5 KG BASE (BALDE) 25 KG (BALDE) | 32141020 32141020 68052000 | 0500 5500 0102 5500 | 5403 5403 5102 5403 | LA LT UN LT | 14 6,000 54 | UNITÁRIO 163,25 122,75 1,99 | TOTAL 2.285,5 736,5 107,4 286,5 | 0 184,08 0 59,32 6 8,66 | 0,00 0,00 0,00 | ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ICMS ST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 215,88 25,15 |

| | 01485 | LIXA AGUA 100 | | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 54 | 1,99 | 107,46 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------|------|------|------------|-------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | 00890 | AGUARRAZ RESICOLOR 5 I | .T | 27101249 | 5500 | 5403 | LT | 3,000 | 95,50 | 286,50 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85 |
| | 00123 | RESICOLOR SUPER COBER | TURA S/B BRANCO 18 LT | 32091010 | 0500 | 5403 | GL | 9 | 583,74 | 5.253,66 | 423,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | l | | | | | | | | | | | | | |
| | CALCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN | | | | | | VALO | OR DO ISSQ | N | | | |) | | | | | | |

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 1.084,09 Federal e R\$ 1.428,92 Estadual
Fonte: IBFT/empresometro.com.br PR 5B780E
Dinheim: 7,971,33
VENDEDORA HELEN
SECRETARIA DA SAUDE

EMPENHO 2421/2023 DEPOSITO BANCO CAIXA / AGENCIA 0589 / CC 2080-8

RESERVADO AO FISCO



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 12/05/2025 às 15:47:47 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 12/05/2025 às 18:39:09

Documento Código: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 - consulta à autenticidade em

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: MEMORANDO INTERNO

Número: 33.088/2025

Assunto: R: REQUERIMENTO Nº 198/2025

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9ef68bff-487c-4e8f-a1be-c30b9a30df17

Hash do Documento

887C2CCF45FA98C34E79324CA1CCF8C1CFDC3B3E771BBDC1913F4127E0CAD830

Anexos

RELATÓRIO UBS VILA YOLANDA.pdf - 64d97155-6786-4684-a50b-5daa0f0d73fb

NF 202317.pdf - 19760b6f-352c-48ba-8d4d-b55e354e7b06 NF 202316.pdf - 5ab178d2-f6cc-4ba9-a6d2-175e13e80103 NF 14469.pdf - 7ee0013d-098a-4e32-9646-398c7b615a4a NF 14425.pdf - 8953d11e-755e-4274-84d6-b6529fa64a4b

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/05/2025 é(são) :

JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (Signatário) - CPF: ***89026927** em 12/05/2025 15:47:47 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

FABIO DE MELLO (Signatário) - CPF: ***34638984** em 12/05/2025 18:39:09 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI N° 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.





516501







PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: 5.726/2025

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 198/2025

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=516b013e-5bde-4577-b01b-bbef0bb8fb33 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 516b013e-5bde-4577-b01b-bbef0bb8fb33

Hash do Documento

37F1698FE15DA007450CF74C89A7FAB9CF333DB2DDDB8F915237452D4DC566B6

Anexos

REQ 198-2025.pdf - **857b2457-eb69-49a4-86db-15491c68014f**RESPOSTA REQ 198-2025 - MEMORANDO INTERNO- N° 33088-2025 - SMSA II.pdf - **c29808c6-e7cc-4aa8-b08c-f7cfbcae6ff1**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/05/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 13/05/2025 17:25:33 - OK **Tipo:** Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.