



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 2380/2025

Indica ao Prefeito a manutenção da tampa e desobstrução do bueiro da Rua Suíça, próximo ao número 151, Morumbi.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a manutenção da tampa e desobstrução do bueiro da Rua Suíça, próximo ao número 151, Morumbi.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se formaliza após denúncia realizada por morador do bairro, que relatou que o bueiro encontra-se danificado e obstruído, comprometendo o escoamento adequado da água das chuvas e aumentando o risco de alagamentos, especialmente em períodos de precipitações intensas.

Além disso, a tampa danificada representa um perigo para pedestres e condutores que trafegam pelo local, podendo causar acidentes e danos a veículos conforme pode ser observado nas imagens anexas.

Dessa forma, a manutenção e a desobstrução do bueiro são medidas essenciais para garantir a segurança da população, preservar a infraestrutura viária e evitar transtornos causados pelo acúmulo de água e detritos na via pública.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2025.

Dr. Ranieri Marchioro

Vereador



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3584-B467-AB95-C374

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RANIERI ALBERTON MARCHIORO (CPF 588.XXX.XXX-00) em 10/07/2025 11:41:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/3584-B467-AB95-C374>