



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 209/2026

Requer do Prefeito informações acerca da paralisação dos serviços de recapeamento asfáltico na Avenida Mário Filho, Morumbi, conforme especifica.

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo assinada requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, as seguintes informações acerca da paralisação dos serviços de recapeamento asfáltico na Avenida Mário Filho, Morumbi:

- 1- Qual o motivo da paralisação dos serviços de recapeamento asfáltico na Avenida Mário Filho, no bairro Morumbi?;
- 2- Há confirmação, por parte do Poder Executivo, de que a paralisação decorre da falta de material asfáltico ou da inexistência de contrato vigente para fornecimento do insumo? Em caso afirmativo, prestar esclarecimentos detalhados;
- 3- Qual empresa é responsável pela execução dos serviços de recapeamento na referida via e qual o número do contrato administrativo firmado para a realização da obra?;
- 4- Qual o prazo inicialmente previsto para execução e conclusão dos serviços na Avenida Mário Filho?;
- 5- Há previsão para retomada das obras? Em caso positivo, informar a data estimada;
- 6- O Município está promovendo novo processo licitatório para aquisição de massa asfáltica ou contratação de serviços correlatos? Em caso afirmativo, informar o número do processo licitatório, modalidade e estágio atual do certame;
- 7- Por qual motivo foram deixados resíduos de massa asfáltica e materiais de obra nos acostamentos da Avenida Mário Filho após a interrupção dos serviços?;
- 8- O Município pretende realizar a remoção dos referidos materiais e a limpeza do local enquanto a obra permanece paralisada? Em caso afirmativo, informar o prazo para adoção dessas providências;
- 9- Quais trechos da Avenida Mário Filho estavam contemplados no projeto de recapeamento e quais já foram efetivamente executados até o momento?;
- 10- Durante a execução dos serviços de recapeamento na Avenida Mário Filho, foram adotadas medidas de sinalização viária temporária para alertar os condutores acerca dos desníveis existentes entre os trechos já recapeados e aqueles ainda não contemplados pela obra? Em caso afirmativo, especificar quais medidas foram implementadas;





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

- 11- Considerando que tais desníveis podem representar risco à segurança dos usuários da via, especialmente motociclistas e ciclistas, quais providências foram adotadas para mitigação desses riscos enquanto a obra permanece paralisada?;
- 12- O projeto de recapeamento da Avenida Mário Filho contempla a execução de serviços nas áreas de estacionamento localizadas no canteiro central da via? Em caso negativo, informar as razões técnicas ou administrativas para a exclusão dessas áreas da intervenção;
- 13- O projeto de recapeamento inclui as vias perpendiculares e acessos entre as pistas da avenida, utilizados para conversões e acesso às áreas de estacionamento do canteiro central? Em caso negativo, apresentar a justificativa técnica para tal decisão;
- 14- Há previsão de que as áreas de estacionamento do canteiro central e os trechos de conexão entre as pistas da avenida também recebam serviços de recapeamento ou manutenção viária complementar? Em caso afirmativo, informar o cronograma previsto;
- 15- Caso não haja previsão de intervenção nessas áreas, o Poder Executivo avalia a possibilidade de realizar manutenção corretiva ou recapeamento complementar, considerando o impacto dessas irregularidades na fluidez e na segurança do trânsito local?

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por finalidade obter esclarecimentos acerca da paralisação dos serviços de recapeamento asfáltico na Avenida Mário Filho, localizada no bairro Morumbi, bem como sobre aspectos técnicos relacionados à execução da obra e às condições de segurança viária no local.

Moradores da região relataram que os serviços encontram-se suspensos há aproximadamente um mês, sem informações claras acerca das razões da interrupção ou da previsão para retomada das atividades. Ademais, foi apontado que, após a paralisação da obra, permaneceram resíduos de massa asfáltica e materiais de obra nos acostamentos da via, o que pode ocasionar transtornos à circulação de veículos e pedestres, além de comprometer a organização do espaço público.

Também foram observados desníveis entre os trechos já recapeados e aqueles ainda não contemplados pelos serviços, situação que pode representar risco à segurança viária, especialmente para motociclistas, ciclistas e demais usuários mais vulneráveis do sistema de trânsito. Nesse contexto, mostra-se relevante verificar se foram adotadas medidas adequadas de sinalização temporária e mitigação de riscos, conforme preconizam as normas de engenharia de tráfego e de segurança viária aplicáveis à execução de obras em vias públicas.

Outro ponto que tem gerado questionamentos da comunidade refere-se à ausência de recapeamento nas áreas de estacionamento localizadas no canteiro central da avenida, bem como nas vias de conexão e acessos perpendiculares entre as pistas, utilizadas





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

para conversões e circulação interna. A eventual exclusão desses trechos do escopo da intervenção pode comprometer a uniformidade das condições do pavimento, impactando a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários.

Adicionalmente, chegaram ao conhecimento desta Casa informações informais de que a paralisação poderia estar relacionada à falta de material asfáltico ou à necessidade de realização de novo processo licitatório, circunstância que reforça a necessidade de esclarecimentos por parte do Poder Executivo.

Diante disso, considerando a relevância da Avenida Mário Filho para a mobilidade urbana da região e a necessidade de garantir transparência na execução de obras públicas, bem como segurança adequada aos usuários da via, faz-se necessária a obtenção de informações oficiais por parte do Poder Executivo, em consonância com a função fiscalizatória atribuída ao Poder Legislativo.

Sala das Sessões, 16 de março de 2026

Valentina
Vereadora





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E77B-8D0F-58EC-5F02

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALENTINA ROCHA VIRGINIO (CPF 092.XXX.XXX-06) em 17/03/2026 08:35:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/E77B-8D0F-58EC-5F02>