



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1094/2026

Indica ao Prefeito a reposição urgente da tampa de boca de lobo/bueiro localizada na Rua Interlagos, em frente ao n. 104, bairro Panorama.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu que se digne

DETERMINAR à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a reposição imediata da tampa da boca de lobo/bueiro situada na Rua Interlagos, em frente ao nº 104, no Bairro Jardim Panorama, que se encontra aberta, a fim de eliminar risco de acidentes e garantir a segurança dos moradores, pedestres e condutores que transitam pelo local.

JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi alertado por moradores do Bairro Jardim Panorama sobre a existência de uma boca de lobo/bueiro sem tampa na Rua Interlagos, em frente ao nº 104. O local é de intenso trânsito de pedestres, ciclistas e veículos, sendo rota de acesso a residências, comércios e pontos de ônibus.

A ausência da tampa expõe a população ao risco iminente de quedas, especialmente de crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, podendo causar desde escoriações leves até fraturas graves. O perigo é agravado em dias de chuva, quando o buraco pode ficar parcialmente encoberto, dificultando a visualização. Além disso, a situação pode gerar





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

danos a veículos e bicicletas, além de configurar omissão do Poder Público na manutenção da via pública.

A reposição da tampa é medida simples, de execução rápida e baixo custo, porém de grande relevância para a segurança viária e a prevenção de acidentes. A manutenção adequada dos equipamentos urbanos é obrigação legal do Município, prevista no Código de Posturas e na legislação de responsabilidade civil, que impõe o dever de zelar pela integridade física dos cidadãos.

Diante do exposto, a presente indicação é feita em caráter de urgência, solicitando que a Secretaria competente realize vistoria e providencie, com a máxima brevidade, a substituição da tampa do bueiro, evitando que a população local continue exposta a risco desnecessário.

Sala das Sessões, 27 de março de 2026.

Dr. Ranieri Marchioro

Vereador





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 487F-7E22-B784-4262

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RANIERI ALBERTON MARCHIORO (CPF 588.XXX.XXX-00) em 30/03/2026 09:55:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/487F-7E22-B784-4262>