



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 503/2025

Indica ao Prefeito a implantação de calçadas e melhorias nas condições de infraestrutura da Rua Astorga, especialmente nas imediações do Museu de Cera e do 34º Batalhão, em Foz do Iguaçu.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a implantação de calçadas e melhorias nas condições de infraestrutura da Rua Astorga, especialmente nas imediações do Museu de Cera e do 34º Batalhão, em Foz do Iguaçu.

- Implantação de Calçadas na Rua Astorga: A falta de calçadas regulares ao longo da via é um problema crônico, e, embora o Museu de Cera e alguns moradores tenham cumprido a instalação de calçadas, a grande maioria dos estabelecimentos e moradores ainda não fez a devida adaptação, o que prejudica a mobilidade na região. Além disso, é importante destacar que o 34º Batalhão, que ocupa uma área significativa entre a Avenida das Cataratas e a Rua Cruzeiro, está localizado em uma região que precisa de calçadas adequadas, especialmente considerando a grande circulação de pessoas.

- Obstrução por Mata Virgem e Poste de Luz: Outro problema grave é que a vegetação da mata virgem, não controlada, tem tomado os postes de luz e invadido a pista de rolamento, especialmente em alguns pontos mais baixos da rua. Isso tem dificultado a visibilidade e a segurança no local, criando riscos para quem transita pela via, especialmente à noite.

- Melhoria da Infraestrutura ao Redor do Museu de Cera e 34º Batalhão: O Museu de Cera é um dos pontos turísticos mais visitados de Foz do Iguaçu, e sua área de acesso precisa de melhorias urgentes em termos de calçadas, iluminação pública e sinalização. Além disso, o 34º Batalhão, situado entre a Avenida das Cataratas e a Rua Cruzeiro,





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

necessita de um trecho de calçada contínuo de aproximadamente 300 metros lineares para garantir a segurança de pedestres, principalmente os militares, servidores públicos e visitantes da área.

Dessa forma, solicitamos que a Prefeitura Municipal realize as seguintes ações na Rua Astorga:

- Implantação de calçadas adequadas e contínuas ao longo de toda a via, especialmente nas áreas em frente ao Museu de Cera e ao 34º Batalhão.

- Realização de manutenção e controle da vegetação da mata virgem, evitando que obstrua os postes de luz e invada a pista de rolamento.

- Melhoria na iluminação pública e sinalização ao longo da rua, especialmente nas áreas de maior movimento, como nas imediações do 34º Batalhão e do Museu de Cera.

Essas melhorias são essenciais para garantir a segurança e a mobilidade de todos que transitam por essa região, além de promover um ambiente mais seguro e acessível para moradores, turistas e profissionais que atuam na área.

JUSTIFICATIVA

A Rua Astorga, localizada entre a Avenida das Cataratas e a Rua Cruzeiro, é uma importante via de acesso que conecta diversos pontos da cidade, incluindo o Museu de Cera e o 34º Batalhão. No entanto, a falta de calçadas e a infraestrutura precária têm gerado inúmeros problemas de mobilidade e segurança, tanto para pedestres quanto para motoristas.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2025.

**Bosco Foz
Vereador**





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8185-D962-F0C0-1688

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 21/02/2025 12:53:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/8185-D962-F0C0-1688>