



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 437/2025

Requer do Prefeito informações sobre melhorias na infraestrutura da UBS Vila Adriana, conforme especifica.

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência o envio do expediente ao Senhor Prefeito solicitando que se digne a encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações sobre melhorias na infraestrutura da UBS Vila Adriana, como segue:

1-A Prefeitura tem conhecimento da atual situação estrutural da UBS Vila Adriana, incluindo problemas no telhado, infiltrações, mofo e danos aos móveis?

2-Existe algum levantamento técnico ou laudo de engenharia que avalie as condições do telhado e da estrutura geral da unidade? Se sim, poderia ser disponibilizado?

3-Há um planejamento ou cronograma para a realização de reformas na UBS Vila Adriana? Caso afirmativo, qual é o prazo estimado para o início das obras?

4-Quais ações estão sendo tomadas para evitar que os vazamentos comprometam ainda mais os equipamentos, como computadores e outros bens da unidade?

5-Existe previsão de substituição ou manutenção dos móveis e portas de ferro que já estão enferrujados e comprometidos?

6-A Prefeitura dispõe de recursos financeiros destinados à reforma dessa unidade? Em caso negativo, quais medidas estão sendo tomadas para captar recursos?

7-Qual o plano da administração para eliminar o mofo das paredes, garantindo condições salubres para os usuários e os servidores da unidade?

8-Existe previsão para a manutenção ou substituição das portas, janelas e fechamento adequado dos vidros da unidade?

9-Como a Prefeitura está garantindo que o ambiente da UBS esteja em conformidade com a legislação vigente, como a NR-24, que exige condições higiênicas e seguras em locais de trabalho e atendimento público?

10-Quais estratégias estão sendo implementadas para evitar que problemas estruturais similares afetem outras unidades de saúde no município?





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

JUSTIFICATIVA

A UBS Vila Adriana desempenha um papel fundamental no atendimento de saúde dos moradores do Jardim Eliza, Bairro Patriarca, Bairro Bourbon e outras localidades adjacentes. Contudo, a estrutura da unidade encontra-se em condições precárias, comprometendo a qualidade do serviço prestado e colocando em risco a integridade física e a saúde de usuários e funcionários.

As principais deficiências observadas são:

-Telhado danificado e vazamentos internos: O telhado apresenta danos graves, causando infiltrações e acúmulo de água no interior da unidade, o que prejudica equipamentos como computadores e coloca em risco a segurança dos usuários devido ao risco de escorregões.

-Mofo nas paredes: As infiltrações têm causado o surgimento de mofo nas paredes, agravando problemas respiratórios e alergias tanto nos pacientes quanto nos profissionais de saúde.

Estrutura interna danificada:

-Móveis enferrujados, portas metálicas comprometidas e deterioração geral do ambiente interno tornam o local inadequado para a prestação de serviços de saúde.

-Problemas nas portas, fechaduras, janelas e iluminação: A porta de entrada está comprometida, com fechaduras quebradas e vidros danificados, além de problemas na ventilação e iluminação devido à falta de manutenção nas janelas.

-Falta de pintura e melhorias gerais: A unidade necessita de uma reforma interna completa, incluindo pintura, para garantir um ambiente salubre e adequado para o atendimento à população.

Ambientes insalubres, com mofo e vazamentos, são contrários às normas de higiene e segurança e violam direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (Art. 196), na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), no Decreto nº 7.508/2011 e na Norma Regulamentadora NR-24.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2025.

Bosco Foz
Vereador





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A2F-E8A7-3CB1-EE45

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 30/06/2025 08:28:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9A2F-E8A7-3CB1-EE45>