



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO N° 43/2026

Requer do Prefeito informações a respeito da desobstrução e recuperação ambiental da nascente localizada na Rua Batatais, em frente ao número 544, Morumbi, conforme específica.

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo assinada requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações a respeito da desobstrução e recuperação ambiental da nascente localizada na Rua Batatais, em frente ao número 544, Bairro Morumbi, como segue:

- 1- A área localizada com acesso pela Rua Batatais, em frente à numeração predial nº 544, no Bairro Morumbi, está oficialmente identificada pelo Município como nascente, curso d' água ou área de preservação ambiental?; Em caso afirmativo, informar a classificação ambiental, a base legal e os registros técnicos existentes;
- 2- Há laudo técnico, levantamento ambiental ou relatório de vistoria elaborado por órgão municipal competente acerca da situação atual da referida nascente? Em caso afirmativo, encaminhar cópia integral da documentação;
- 3- Informar qual o estado de conservação da nascente, especificando se há registro de obstrução, assoreamento, lançamento irregular de resíduos, supressão de vegetação ou outras formas de degradação ambiental;
- 4- Existe projeto, plano ou cronograma por parte da Administração Municipal para a desobstrução, recuperação ambiental, proteção e manutenção da nascente mencionada? Encaminhar documentação correlata;
- 5- A área em questão está inserida em Área de Preservação Permanente - APP, nos termos do Código Florestal - Lei Federal nº 12.651/2012? Em caso afirmativo, informar se os limites da APP estão delimitados e sinalizados;
- 6- Esclarecer se o Município mantém programa permanente de recuperação e proteção de nascentes, indicando



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

quantas áreas já foram atendidas e se a nascente em questão está contemplada;

- 7- Por fim, informar quais providências imediatas serão adotadas pela Administração Municipal para sanar a situação de obstrução e degradação ambiental, garantindo a preservação do recurso hídrico e a segurança da população local.

JUSTIFICATIVA

A existência de nascente de d'água em área urbana, especialmente quando situada em região com acesso público e proximidade de residências, impõe ao Poder Público o dever de proteção, conservação e recuperação ambiental, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, do Código Florestal - Lei Federal nº 12.651/2012 e da legislação ambiental municipal aplicável.

Informações encaminhadas por moradores e registros de campo indicam que a nascente localizada com acesso pela Rua Batatais, em frente à numeração predial nº 544, no Bairro Morumbi, encontra-se substancialmente obstruída e sem as condições adequadas de preservação, circunstância que pode comprometer o fluxo natural da água, favorecer processos de assoreamento, degradação ambiental e gerar riscos à saúde pública e à segurança da população local.

Diante desse cenário, faz-se necessário o esclarecimento formal por parte do Poder Executivo quanto à classificação ambiental da área, às condições atuais da nascente, às eventuais intervenções irregulares existentes e às providências adotadas ou previstas pelo Município para sua recuperação e manutenção.

Ressalta-se que o presente Requerimento não tem caráter acusatório, mas visa garantir transparência, controle e atuação preventiva do Poder Público, preservando o interesse público, a sustentabilidade ambiental urbana e a qualidade de vida da população.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2026.

**Valentina
Vereadora**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 376C-7249-06D7-46F1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALENTINA ROCHA VIRGINIO (CPF 092.XXX.XXX-06) em 20/01/2026 09:32:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/376C-7249-06D7-46F1>